

LA RIOLLE

Aucun ouvrage et radier significatif s'observe sur la Riolle.

LE RAVIN

Seuil : 3

- Un seuil de facture artificielle au niveau de la Bosnière (77).
- Deux seuils un peu en amont de la route de Civray dans le bourg de Cussay (75, 76)
- Deux seuils du moulin Ménard. Le bras d'alimentation du moulin est actuellement obstrué et l'ensemble du débit s'écoule en partie par le bras de décharge de l'Esves et d'autre part dans un fossé, récemment creuse qui gagne l'Esves. L'ensemble du système est en mauvaise état (52)

Vanne : 1

- Une vanne en amont de la route de Neuilly dans le bourg de Cussay (74).

Tableau 29 : Moulins du bassin de L'Esves.

Moulin	Commune	Rivière	Chute en mètre	Commentaire
Moulin Saint Paul	Bournan	La Ligoire	0	Hors d'eau/ bief rebouché
Moulin de Gruteau	La Chapelle Blanche Saint Martin	La Ligoire	0	Hors d'eau/ bief rebouché
Moulin d'Epié	La Chapelle Blanche Saint Martin	La Ligoire	0	Hors d'eau/ bief rebouché
Moulin de Mouzay	Mouzay	La Ligoire	3	
Moulin de la Roche	Vou	La Ligoire	0	Hors d'eau/ bief rebouché
Moulin du Verger	Vou	La Ligoire	4	
Moulin de la Chaussée	Varennes	l'Estrigueuil	2	
Moulin de Saint Senoch	Varennes	l'Estrigueuil	0	l'eau ne s'écoule plus dans le moulin, elle coule dans la propriété du château et se rejette dans la rivière
Le Petit Moulin	Ciran	l'Esves	2	seuil du reservoir d'eau en amont du moulin
Moulin de la Roche	Ciran	l'Esves	0	bief existant mais a sec depuis le curage
Moulin Pottier	Ciran	l'Esves	2	
Moulin Vachereau	Ciran	l'Esves	0	Hors d'eau/ bief rebouché
Moulin de Civray	Civray/Esves	l'Esves	0	Hors d'eau/ bief rebouché
Moulin de Fescheaux	Civray/Esves	l'Esves	0	Hors d'eau/ bief rebouché
Moulin de Ménard	Civray/Esves	l'Esves	1.5	
Moulin de Grouaie	Descartes	l'Esves	1.5	
Moulin de la Ville	Descartes	l'Esves	0	Abandon du droit d'eau/Hors d'eau/ bief rebouché
Moulin du Temple	Descartes	l'Esves	0	Hors d'eau/ bief rebouché
Moulin Neuf	Descartes	l'Esves	0	Abandon du droit d'eau/Hors d'eau/ bief rebouché
Moulin Poujard	Descartes	l'Esves	5	regroupe le moulin Guïton et le moulin à trefle
Moulin à Trèfle	Esves-le-Moutier	l'Esves	0	Hors d'eau/ bief rebouché
Moulin de Nouet	Esves-le-Moutier	l'Esves	0	Hors d'eau/ bief rebouché
Moulin d'Esves	Esves-le-Moutier	l'Esves	3	
Moulin de la Touche	Ligueil	l'Esves	1.5	1.5m de haut au niveau de la vanne de décharge
Moulin de la Ville	Ligueil	l'Esves	3	3m par le deversoir de la Laiterie inactive
Moulin d'Edmaine	Ligueil	l'Esves	0	Hors d'eau/ bief rebouché
Moulin d'Epigny	Ligueil	l'Esves	0	Hors d'eau/ bief rebouché
Moulin des Foulons	Ligueil	l'Esves	1	Bief existant/ abandon droit d'eau
Moulin de l'ecorce Bœuf	Marcé/Esves	l'Esves	0	Ruine/Hors d'eau/ bief rebouché
Moulin de l'launay	Marcé/Esves	l'Esves	0	Hors d'eau/ bief rebouché
Moulin Gruteau	Marcé/Esves	l'Esves	0	Hors d'eau/ bief rebouché
Moulin de Beauregard	Sepmes	l'Esves	0	Hors d'eau/ bief rebouché